

平成30年 1月 9日

## 新潟中央警察署機械室のアスベスト除去工事について

### 1 経過等

- ① 平成17年度アスベスト一斉調査により、新潟中央警察署地下1階機械室の吹付け材にアスベスト（石綿）を含有していることが判明しました。
- ② 平成18年度アスベスト除去工事にて吹付け材の大部分は除去したものの、ダクトが近接して作業員の手が入らない等の作業困難な場所（約11㎡）については、封じ込め、囲込みによって飛散防止措置を取りました。
- ③ 今年度、空調改修工事の施工に伴い地下1階機械室のダクトを撤去する予定であり、その状態で残されていた一部アスベストの除去作業が可能となることから、今回、全部除去することとしました。

・確認されたアスベスト（石綿）の種類

クロシドライト

### 2 今後の対応

関係法令に従って機械室を区画し遮蔽措置等を行い、立入禁止とします。作業員、来庁者、警察職員の安全に十分配慮し、また庁舎内、敷地周辺へのアスベスト飛散がないことを確認しつつ除去作業を実施します。

・除去の予定：平成30年1月下旬～2月上旬

新潟県警察本部警務部装備施設課 装備管理官 福井 俊哉

電話：025-285-0110（内線2310）